

## Verslag 2e bewonersavond Aanpak hinder sluipverkeer A27

Hank e.o.

20 juni 2024

### Tafel groep Keizer Napoleonweg - Jachtlaan

Inventarisatieronde reacties op voorstel maatregelenpakket

ID	Omschrijving besproken punt
1	Wanneer de afrit van Hank wordt aangelegd, is de Keizer Napoleonweg meteen rustiger.
2	Wanneer de afrit van Hank wordt aangelegd, is de Keizer Napoleonweg meteen rustiger.
3	Al eens een formulier ingevuld, over defecte verlichting op Kurenpolderweg, Keizer Napoleonweg richting Peerenboom. Onveiligheid kruispunt Keizer Napoleonweg / Kurenpolderweg. Fietsers steken recht over, conflict met auto's van de afrit.
4	Eerst afrit Hank oostzijde gerealiseerd hebben, dan minder hinderaanpak nodig.
5	Landbouwsluit is een goed idee.
6	Realiseer een snelfietsroute langs de A27, om iedereen op de fiets te krijgen.
7	As-verspringingen met voorrang tegen de sluiproute in.
8	Wegwerkschildjes staan er al een week zonder werkzaamheden, met 50km/u. Maar het is er gelijk rustiger door.

**Tafel groep Buitendijk (zuid) + Nathalsweg**

Inventarisatieronde reacties op voorstel maatregelenpakket

ID	Omschrijving besproken punt
1	Flitskast op de Buitendijk tussen Nathalsweg en Kurenpolderweg.
2	Door wegversmallingen gebeuren ongelukken. Geen vertrouwen in verbodsbord, geen vertrouwen in natuurlijk sturen. Pak het probleem bij de bron aan, hoeveelheid verkeer moet minder worden. Spreek mensen aan op hun gedrag door handhaving.
3	Snelheid verlagen door handhaving (flitspalen).
4	Snelheid verlagen door handhaving (flitspalen).
5	Camera's neerzetten. Financieel aanpakken is het enige wat helpt.
6	Verbindingsweg langs sloot naar de Nathalsweg. Vanaf Julianastraat naar Kurenpolderweg éénrichtingsverkeer maken.
7	Verbodsbord verplaatsen naar het begin van de Kurenpolderweg / Keizer Napoleonweg. Versmallingen werken niet, tractoren gaan er gewoon over heen. Navigatiesystemen aanpassen.
8	Er wordt met landbouwvoertuigen ook over wegversmallingen heen gereden.
9	Flitscamera's + bord verplaatsen naar het begin van de Kurenpolderweg / Keizer Napoleonweg.
10	Zorgen dat lokaal agrarisch verkeer wel mogelijk is op de dijk.
11	Verbodsbord neerzetten op hoek Kurenpolderweg en Keizer Napoleonweg, camera plaatsen en verbindingsweg weghalen.
12	Géén eenrichtingsverkeer op de dijk tussen Nathalsweg/Kurenpolderweg, maar zet flitspalen neer op snelheid.
13	Verbodsbord verplaatsen naar het begin van de Kurenpolderweg / Keizer Napoleonweg. Versmallingen werken niet, tractoren gaan er gewoon over heen. Navigatiesystemen aan passen. Zeer zeker tegen éénrichtingsverkeer.
14	Bord verplaatsen naar Kurenpolderweg / Keizer Napoleonweg en camera's plaatsen.
15	Handhaving moet optreden.

**Tafel groep Buitendijk (noord) + Buitenkade, Kamersteeg**  
Inventarisatieronde reacties op voorstel maatregelenpakket

ID	Omschrijving besproken punt
1	Afsluiten werkt alleen als er gehandhaafd wordt.
2	Doseersysteem instellen.
3	Verbodsborden permanent, en niet alleen in de spits.
4	Manipuleren navigaties.
5	Voor de Keizersveerbrug verkeer al attenderen op het feit dat sluipverkeer niet wenselijk is / niet loont.
6	Buitendijk al bij de Kurenpolder afsluiten.
7	Mobiele flitspalen zetten.
8	Kortveldsesteeg geen éénrichtingsverkeer.
9	Kortveldsesteeg verkeerslichten zetten voor boeren om erf af te komen.
10	Verdiepen viaduct.
11	Heel Hank afsluiten met borden bestemmingsverkeer.